Industrie > Commande - Contrôle - Protection - Sécurité des machines

Référence : MOE281176
Fournisseur : EATON MOLLER
Marque : EATON

Bobine de rechange AC pour DILM40-65

Informations complémentaires

Bobine de rechange AC pour DILM40-65