



**Référence** : MOE101042

**Fournisseur** : EATON MOLLER

**Marque** : EATON

Module de contacts auxiliaires, saillant, 2 s, montage en saillie, borne à boulon

## Informations complémentaires

Module de contacts auxiliaires, saillant, 2 s, montage en saillie, borne à boulon