

Référence : HAGHXE055H

Fournisseur : HAGER

Marque : HAGER



Bobine manque tension retardée h1000-h1600 3P
380-415VAC

Informations complémentaires

Bobine manque tension retardée h1000-h1600 3P 380-415VAC