



Référence : HAGHXF055H

Fournisseur : HAGER

Marque : HAGER

Bobine manque tension retardée h1000-h1600 4P
380-415VAC

Informations complémentaires

Bobine manque tension retardée h1000-h1600 4P 380-415VAC