

Outillage à main > Serrage - Vissage > Tournevis > Tournevis

Photo indisponible

Référence : AGI411317
Fournisseur : AGI-ROBUR
Marque : ROBUR

Tournevis PZ 2x100, isolé 1000 V

Informations complémentaires

Tournevis PZ 2x100, isolé 1000 V